

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 21.07.2023

FAX N ° : Via mail

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (6) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 23-447

Réparation et remise en état de deux baraques

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour les travaux suivants: Réparation et remise en état de deux baraques **selon descriptif technique ci-joint en ANNEXE I:**

NB :

Matériaux de construction et consommable a charge de prestataire

Lieu de travaux chez le prestataire

Transport et chargement/déchargement baraques chez le prestataire a charge de prestataire

Les Baraque sont disponible sis Route de Gabes KM10 (Parc Sohatram)

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

*** être adressée au nom de :**

Monsieur le Président Directeur Général

*** Porter uniquement :**

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 23- 447),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

*** Contenir :**

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

*** porter :**

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

*** contenir à l'exclusion de tout autre document :**

-Le texte de la consultation & descriptif technique signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP23- 447)

* Contenir:

-Le texte de la consultation & descriptif technique signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

.....09/10/2023 à 10 H.....

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classés du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant de chaque lot qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser 15 jours et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Lieu de travail : Chez prestataire
- Transport et chargement/déchargement baraques chez le prestataire a charge de prestataire
- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

8/ DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ANNEXE I

2/4

Descriptif technique pour La réparation et remise en état de deux baraques

Baraque dortoir code 9440247

- Réparation et remise en état du sol (pose et fixation nouveau parquet en contre-plaqué marin épaisseur minimum 19mm d'une surface de 6m², pose de résine époxy ral 7040 épaisseur 3 mm en 3 couches d'une surface 33 m²) avec fixation plinthe inox 5/10(19cmx4cm) par rivet et silicone (voir procédures en annexe 1)
- Confection et montage d'une nouvelle porte en aluminium pour bloc sanitaire avec panneau isolant d'épaisseur minimum 20 mm
- Habillage murale en inox 5/10 pour bloc sanitaire du hauteur 1 m
- Renouvellement l'installation de conduite d'eau en multicouche et pvc en assurant le même principe de l'installation avec changement de chasse et cuvette WC et extracteur d'air et accessoires (porte savon, miroir..)
- Changement de coffret électrique (50x40) cm avec plexiglas
- Renouvellement installation électrique (moulures, prises, interrupteurs, hublot moon Led, bloc autonome...) avec certification par un bureau de contrôle.
- Remise en état des portes et des fenêtres (serrure, blocs, revêt bloc, joints d'étanchéité, ferme porte...)
- Nettoyage de l'intérieur de la baraque
- Peinture de l'extérieur de la baraque : sablage, retouche des parties oxydées en antirouille et peinture en couche époxy et une couche de finition de résine à base de polyuréthane couleur blanc sauf châssis en noire (avec impression logo CTF en bleu Ral5017)

Baraque dortoir code 9440208

- Réparation et remise en état sol de baraque pose de résine époxy ral 7040 épaisseur 3 mm en 3 couches d'une surface 33 m² avec fixation plinthe inox 5/10(19cmx4cm) par rivet et silicone (voir procédures en annexe 1)
- Confection et montage deux fenêtres en aluminium
- Habillage murale en inox 5/10 pour bloc sanitaire du hauteur 1 m
- Renouvellement l'installation de conduite d'eau en multicouche et pvc en assurant le même principe de l'installation avec changement accessoires (porte savon, miroir ...)
- Confection et fixation plinthe inox 15/10(10cmx10cm) par rivet et silicone le long des coins de toute la baraque.
- Changement de coffret électrique (50x40) cm avec plexiglas

- Renouvellement installation électrique (câbles, moulures, prises, interrupteurs, hublot moon Led, disjoncteurs différentiels, répartiteur 4x32A, bloc autonome...) avec certification par un bureau de contrôle.
- Remise en état de porte (serrure, blocus, revêt bloc, joints d'étanchéité, ferme porte...)
- Revêtement de toit avec derbigum en rouleaux SP44 d'une surface 40m² environ
- Peinture de l'intérieur et l'extérieur de la baraque : sablage, retouche des parties oxydées en antirouille et peinture en couche époxy et une couche de finition de résine à base de polyuréthane couleur blanc sauf châssis en noire (avec impression logo CTF en bleu Ra15017)

ANNEXE 1

PROCEDURES d'APPLICATION DE RESINE EPOXY

- Application de la **mastic polyester** au niveau des joints de liaison du plancher.
- Application de la résine polyester et renforcement avec du fibre de verre la surface plancher.
- Brossage au niveau la surface renforcer avec de la fibre de verre 450 g/m2.
- Application d'une couche Primaire à base de résine époxy.
- Brossage partiel des zones contenant des défauts.
- Application du mastic sinto-fer de zones brossées.
- Nettoyage du sol.
- Application d'une couche de finition à base de résine Epoxy.
- Polissage partiel du sol avec de l'abrasif.
- Application d'une deuxième couche de finition résine Epoxy

NB : A fournir les fiches techniques des produits à utiliser qui doivent être avec le sol en question.

ANNEXE II

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
<i>Selon descriptif technique réparation et remise en état de baraques</i>	02		
PRIX TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :